

青岛顺利海洋服务有限公司船舶污染应急清污设施、设备、器材清单

| 项目 | 设备名称 | 一级标准 | 型号 | 配备数量 | 入库编号 | 存放位置 | 备注 |
|----------|-------------|------------------------------------|--------------|-------|----------|---------------------|---------------------------|
| 围控设备 | PVC浮子式围油栏 | $\geq 2000\text{m}$ | WGV1500 | 1800米 | SL-SS-01 | 西海岸库 | |
| | 充气式橡胶围油栏 | | WQJ1500 | 200米 | SL-SS-02 | 西海岸库 | |
| | PVC浮子式围油栏 | $\geq 3000\text{m}$ | WGV900 | 3000米 | SL-SS-03 | 西海岸库 | |
| | PVC浮子式围油栏 | $\geq 4000\text{m}$ | WGV600 | 3400米 | SL-SS-04 | 西海岸库 | |
| | 岸滩围油栏 | | WQV600T | 600米 | SL-SS-05 | 西海岸库 | |
| | 防火围油栏 | $\geq 400\text{m}$ | WGJ900H | 400米 | SL-SS-06 | 西海岸库 | |
| | 防火围油栏储存架 | | WGJC900H | 10套 | SL-SS-07 | 西海岸库 | |
| | 充吸气机 | | FGY | 1台 | SL-SS-08 | 西海岸库 | |
| | 充吸气机 | | FGC | 1台 | SL-SS-09 | 西海岸库 | |
| | 充气式橡胶围油栏绕架 | | WJ1500 | 1套 | SL-SS-10 | 西海岸库 | |
| | 充气式橡胶围油栏动力站 | | PK1650C2 | 1台 | SL-SS-11 | 西海岸库 | |
| 收油设备 | 下行带式收油机 | $\geq 300 (\text{m}^3 / \text{h})$ | DXS150(高中低型) | 2台 | SL-SS-12 | 西海岸库 | 每台150 m^3 |
| | 转盘转刷式收油机 | $\geq 100 (\text{m}^3 / \text{h})$ | ZSPS60 (中低型) | 2台 | SL-SS-13 | 西海岸库 | 每台60 m^3 |
| 喷洒装置 | 船用固定喷洒装置 | $\geq 4\text{台}$ | PSB150 | 4台 | SL-SS-14 | 西海岸库2台、顺利66/顺利11各1台 | |
| | 便携式喷洒装置 | $\geq 8\text{台}$ | PSC40 | 5台 | SL-SS-15 | 西海岸库 | |
| | 便携式喷洒装置 | | PSC18 | 3台 | SL-SS-16 | 西海岸库 | |
| 清洗装置 | 高压热水装置 | $\geq 4\text{台}$ | BCH0917B | 4台 | SL-SS-17 | 西海岸库 | |
| | 高压冷水装置 | $\geq 2\text{台}$ | QX20 | 1台 | SL-SS-18 | 西海岸库 | |
| | 高压冷水装置 | | SK-58 | 1台 | SL-SS-19 | 西海岸库 | |
| 卸载装置 | 应急卸载泵 | $\geq 300 (\text{m}^3 / \text{h})$ | DOP250 | 2台 | SL-SS-20 | 西海岸库 | 每台250 m^3 |
| 吸附材料与分散剂 | 吸油拖栏 | $\geq 4000\text{m}$ | MDXT200 | 2000m | SL-SS-21 | 西海岸库 | 与[REDACTED]有限公司签订24小时送货协议 |
| | 吸油毡 | $\geq 12\text{t}$ | PP-2 | 4.8T | SL-SS-22 | 西海岸库 | |
| | 溢油分散剂 | $\geq 20\text{t}$ | 浓缩型 | 4T | SL-SS-23 | 西海岸库 | |
| | 化学吸附棉 | 3吨 | MDHX400S | 3T | SL-SS-24 | 西海岸库 | |

通讯、防护用品

| 项目 | 设备名称 | 型号 | 合计数量 | 存放位置 | 备注 |
|------|------------|------|------|------|---------|
| 综合保障 | 船锚 | 35kg | 21个 | 西海岸库 | |
| | 船锚 | 50kg | 19个 | 西海岸库 | |
| | 船锚 | 70kg | 16个 | 西海岸库 | |
| | 浮球 | 椭圆型 | 42个 | 西海岸库 | |
| | 高空作业绳 | | 20根 | 西海岸库 | |
| | 便携式 VHF对讲机 | | 6套 | 西海岸库 | |
| | 呼吸器 | | 2套 | 西海岸库 | |
| | 气体探测仪 | | 2套 | 西海岸库 | |
| | 测爆仪 | | 2套 | 西海岸库 | |
| | 防护服 | | 51套 | 西海岸库 | |
| | 安全帽 | | 55套 | 西海岸库 | |
| | 防静电劳保服 | | 55套 | 西海岸库 | |
| | 劳保鞋 | | 55双 | 西海岸库 | |
| | 救生衣 | | 55套 | 西海岸库 | |
| | 护目镜 | | 60套 | 西海岸库 | |
| | 防毒面具 | | 51套 | 西海岸库 | |
| | 雨衣 | | 51件 | 西海岸库 | |
| | 口罩 | | 500只 | 西海岸库 | |
| 车辆 | 防油手套 | | 100双 | 西海岸库 | |
| | 头灯 | | 55套 | 西海岸库 | |
| | 手电 | | 55套 | 西海岸库 | |
| 车辆 | 防化服 | | 2套 | 西海岸库 | |
| | 急救药箱 | | 5套 | 西海岸库 | |
| | 汽车吊 | | 1辆 | 西海岸库 | 已签订租赁合同 |
| 车辆 | 货车 | | 1辆 | 西海岸库 | 自有 |
| | 叉车 | | 2辆 | 西海岸库 | 自有 |

应急人员信息

| 序号 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 应急职务 | 应急部门/职责 |
|----|----|----|-------------|------|---------|
| 1 | 李华 | 男 | 13800000001 | 高级指挥 | 总指挥 |
| 2 | 王芳 | 男 | 13800000002 | 高级指挥 | 综合管理部 |
| 3 | 张伟 | 男 | 13800000003 | 高级指挥 | 后勤保障部 |
| 4 | 赵强 | 男 | 13800000004 | 现场指挥 | 现场负责人 |
| 5 | 林杰 | 男 | 13800000005 | 现场指挥 | 物资保障组 |
| 6 | 陈伟 | 男 | 13800000006 | 现场指挥 | 污染物处置组 |
| 7 | 刘文 | 男 | 13800000007 | 现场指挥 | 通信保障组 |
| 8 | 孙强 | 女 | 13800000008 | 现场指挥 | 索赔取证组 |
| 9 | 郑伟 | 男 | 13800000009 | 现场指挥 | 现场负责人 |
| 10 | 许强 | 男 | 13800000010 | 现场指挥 | 污染物清除组 |
| 11 | 徐伟 | 女 | 13800000011 | 现场指挥 | 医疗救护组 |
| 12 | 高强 | 男 | 13800000012 | 现场操作 | 污染物清除作业 |
| 13 | 弓强 | 男 | 13800000013 | 现场操作 | 污染物清除作业 |
| 14 | 王伟 | 男 | 13800000014 | 现场操作 | 污染物清除作业 |
| 15 | 任强 | 男 | 13800000015 | 现场操作 | 污染物清除作业 |
| 16 | 李伟 | 男 | 13800000016 | 现场操作 | 污染物清除作业 |
| 17 | 王伟 | 男 | 13800000017 | 现场操作 | 污染物清除作业 |
| 18 | 张伟 | 男 | 13800000018 | 现场操作 | 污染物清除作业 |
| 19 | 陈伟 | 男 | 13800000019 | 现场操作 | 污染物清除作业 |
| 20 | 孙伟 | 男 | 13800000020 | 现场操作 | 污染物清除作业 |
| 21 | 高伟 | 男 | 13800000021 | 现场操作 | 污染物清除作业 |
| 22 | 弓伟 | 男 | 13800000022 | 现场操作 | 污染物清除作业 |
| 23 | 王伟 | 男 | 13800000023 | 现场操作 | 污染物清除作业 |
| 24 | 高伟 | 男 | 13800000024 | 现场操作 | 污染物清除作业 |
| 25 | 李伟 | 男 | 13800000025 | 现场操作 | 污染物清除作业 |
| 26 | 刘伟 | 男 | 13800000026 | 现场操作 | 污染物清除作业 |
| 27 | 王伟 | 男 | 13800000027 | 现场操作 | 污染物处置作业 |
| 28 | 高伟 | 男 | 13800000028 | 现场操作 | 污染物处置作业 |
| 29 | 李伟 | 男 | 13800000029 | 现场操作 | 污染物处置作业 |
| 30 | 王伟 | 男 | 13800000030 | 现场操作 | 污染物处置作业 |
| 31 | 高伟 | 男 | 13800000031 | 现场操作 | 污染物处置作业 |
| 32 | 李伟 | 男 | 13800000032 | 现场操作 | 污染物处置作业 |
| 33 | 王伟 | 男 | 13800000033 | 现场操作 | 污染物处置作业 |
| 34 | 高伟 | 男 | 13800000034 | 现场操作 | 污染物处置作业 |

| | | | | | |
|----|--|---|--|------|---------|
| 35 | | 男 | | 现场操作 | 污染物处置作业 |
| 36 | | 男 | | 现场操作 | 污染物处置作业 |
| 37 | | 男 | | 现场操作 | 物资保障作业 |
| 38 | | 男 | | 现场操作 | 物资保障作业 |
| 39 | | 女 | | 现场操作 | 物资保障作业 |
| 40 | | 女 | | 现场操作 | 物资保障作业 |
| 41 | | 女 | | 现场操作 | 通信保障作业 |
| 42 | | 女 | | 现场操作 | 通信保障作业 |
| 43 | | 女 | | 现场操作 | 通信保障作业 |
| 44 | | 女 | | 现场操作 | 通信保障作业 |
| 45 | | 女 | | 现场操作 | 医疗救护作业 |
| 46 | | 女 | | 现场操作 | 医疗救护作业 |
| 47 | | 女 | | 现场操作 | 医疗救护作业 |
| 48 | | 女 | | 现场操作 | 医疗救护作业 |
| 49 | | 女 | | 现场操作 | 索赔取证作业 |
| 50 | | 女 | | 现场操作 | 索赔取证作业 |
| 51 | | 女 | | 现场操作 | 索赔取证作业 |

应急船舶信息

| 序号 | 用途 | 一级能力要求 | 船 名 | 船舶种类 | 航区 | 停靠位置 | 配备清污设备 | 所属情况 |
|----|---------|----------|-------|----------|----|------|------------------|------|
| 1 | 溢油应急处置船 | ≥ 2 | 顺利66 | 污油水收集船 | 沿海 | 鲁海丰 | 喷洒装置、卸载泵、围油栏、收油机 | 自有 |
| 2 | | | 顺利11 | 污油水收集船 | 沿海 | 鲁海丰 | 喷洒装置、卸载泵、围油栏、收油机 | 自有 |
| 3 | 辅助船舶 | ≥ 8 | 顺利17 | 货船/特殊用途船 | 沿海 | 鲁海丰 | 喷洒装置、围油栏 | 自有 |
| 4 | | | 大顺108 | 供应船 | 沿海 | 黄岛渔港 | 喷洒装置、围油栏 | 自有 |
| 5 | | | 大顺218 | 供应船 | 沿海 | 黄岛渔港 | 喷洒装置、围油栏 | 自有 |
| 6 | | | 大顺318 | 供应船 | 沿海 | 黄岛渔港 | 喷洒装置、围油栏 | 自有 |
| 7 | | | 威欧茂12 | 供应船 | 沿海 | 黄岛渔港 | 喷洒装置、围油栏 | 自有 |
| 8 | | | 海顺源18 | 交通艇 | 沿海 | 黄岛渔港 | 喷洒装置、围油栏 | 自有 |
| 9 | | | 顺丰717 | 交通艇 | 沿海 | 黄岛渔港 | 喷洒装置、围油栏 | 自有 |
| 10 | | | 兆顺3 | 干货船 | 沿海 | 黄岛渔港 | 喷洒装置、围油栏 | 自有 |